

## VÍZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő:	DPMV ZRT.		
Mintavételi hely:	Délegyháza, Vadvirág utca, közkifolyó		
Mintavétel ideje:	2017.08.17.	Mintabeérkezés dátuma:	2017.08.17. Vizsgálat kezdete: 2017.08.17
Vízbázis jellege:	védett	Mintavétel státusza:	Akkreditált
Mintavevő (szervezet) neve:	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	Jegyzőkönyv oldalszáma:	1

### Helyszíni vizsgálatok

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Aktív klór szabad	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.1.szakasz
Aktív klór összes	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.2.szakasz

### Kémia

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Arzén	3,1	µg/l	EPA 7062:1994

### Jelmagyarázat:

< : A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.


A vizsgált jellemzők szempontjából a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerint a vízminta nem esik kifogás alá.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.


A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

Diósd, 2017.08.23.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.



Borsosné Novák Anita  
vízkémiai csop. vez.



Kővári Péter  
laboratóriumvezető