

BFKH
Népegészségügyi Szakigazgatósági Szerve

Szócsné Csorba Éva
részére

Mellékelten megküldjük az átmeneti ivóvíz ellátást biztosító vízvételi helyek vízvizsgálati eredményeit, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.

Délegyháza: Az eddigi ivóvíz biztosítást ellátó közkút vízvizsgálati eredménye meghaladta a jogszabályban előírt arzén mennyiséget ezért az ivóvíz biztosítás tartályból történik, melyhez az Önkormányzat levelét mellékeljük. A tartály feltöltése a Dunavarsány Ipari Parkban történik, melyhez a vízvizsgálati eredményt Dunavarsányhoz mellékeljük.

Majosháza: Az ivóvíz biztosítást ellátó közkút vízvizsgálati eredménye meghaladta a jogszabályban előírt arzén mennyiséget. A Majosháza 2-es számú vízmű kút vízvizsgálati eredménye alapján a kút vize határérték alatti. Ehhez kapcsolódóan megküldjük a Majosháza Község Polgármesterének intézkedési tervét. A 2-es számú vízmű kút ismételt vízvizsgálatát a 16. hétre megrendeltük.

Dunavarsány: Az ivóvíz ellátást biztosító közkút mérési eredménye megfelel a jogszabályoknak. Tekintettel arra, hogy a közkút betáplálása a Dunavarsány Ipari Park Vízművéből történik az Ipari Park tűzcsapjáról vett vízminta vizsgálati jegyzőkönyvét is megküldjük.

Szigetszentmárton: Az ivóvíz biztosítást ellátó 2-es számú vízmű kútra telepített közkifolyó vízvizsgálati eredménye megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az alacsony kihasználtság miatt megjelenő magas telepszámokat a vízvételi helyek folyamatos öblítésével szüntetjük meg.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Üdvözlettel

Horák László
Műszaki igazgató helyettes